




南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期: 104/04/14

| 樣本編號 | 測定位置 | 測定項目 | 容許濃度標準 | 測定結果 | 結果判定 |
|-----------|--------------|-------|-------------|--------------|------|
| E04140083 | E棟-圖資大樓-B1F | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140084 | E棟-圖資大樓-1F西北 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140085 | E棟-圖資大樓-3F西北 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140086 | E棟-圖資大樓-4F西北 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140087 | E棟-圖資大樓-5F西北 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140088 | E棟-圖資大樓-6F西北 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140089 | L棟-商科館-總務處 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140090 | L棟-商科館-文書組旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140091 | L棟-商科館-L304旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140092 | L棟-商科館-L504旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140093 | L棟-商科館-校長會客室 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140094 | L棟-商科館-L206 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140095 | L棟-商科館-張副校長室 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140096 | L棟-商科館-盧副校長室 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140097 | L棟-商科館-課務組 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140098 | L棟-商科館-秘書室 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140099 | L棟-商科館-會計室 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140100 | L棟-商科館-L205 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04140101 | L棟-商科館-L404 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| | ~ 以下空白 ~ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室
 認可證號：環署環檢字第134號



南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期: 104/04/16

| 樣本編號 | 測定位置 | 測定項目 | 容許濃度標準 | 測定結果 | 結果判定 |
|-----------|----------------|-------|-------------|--------------|------|
| E04160112 | L棟-商科館L007 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160113 | L棟-商科館-第一會議室 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160114 | L棟-商科館-綜合業務組 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160115 | L棟-商科館-學務處 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160116 | L棟-商科館-L008前 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160117 | K棟-K106旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160118 | K棟-K205旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160119 | K棟-K305旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160120 | K棟-K405旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160121 | K棟-K505旁 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160122 | K棟-K3F | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160123 | K棟-K4F | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160124 | R棟-汽車工程館-R101 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160125 | R棟-汽車工程館-R301 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160126 | R棟-汽車工程館-R501 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160127 | Q棟-機電實習大樓-一樓工廠 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160128 | Q棟-機電實習大樓-Q1樓半 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160129 | Q棟-機電實習大樓-Q4樓半 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160130 | 3舍-5F西邊 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160131 | 3舍-6F東邊 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160132 | 3舍-6F西邊 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160133 | 3舍-7F東邊 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160134 | 3舍-7F西邊 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160135 | 3舍-9F東邊 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04160136 | 5舍-2F | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| | ~ 以下空白 ~ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號





南台科技大學 飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期: 104/04/23

| 樣本編號 | 測定位置 | 測定項目 | 容許濃度標準 | 測定結果 | 結果判定 |
|-----------|----------------|-------|-------------|--------------|------|
| E04230216 | E棟-圖資大樓-二樓西北 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E04230217 | Q棟-機電實習大樓-Q2樓半 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| | ~ 以下空白 ~ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號

