




# 南台科技大學

## 飲用水水質檢驗結果報告總表



測定日期: 103/01/13

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E01130052	A電機館(一)A101前(A1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130053	A電機館(一)A201前(A2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130054	B電機館(二)B100前(B1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130055	B電機館(二)B304前(B2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130056	C館C202前(C1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130057	C館C303(C2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130058	C館技合處(C3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130059	C館夜間部(C4)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130060	C館夜間部(C5)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130061	D工管館D102前(D1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130062	D工管館D202前(D2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130063	I電子館(一)I101(I1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130064	I電子館(一)I302(I2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130065	J電子館(二)J102旁(J1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130066	J電子館(二)J202旁(J2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130067	J電子館(二)J402旁(J3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130068	P工管電子P301(P1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130069	P工管電子P501(P2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130070	Z西淮館1樓(Z1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130071	Z西淮館園藝工寮(Z2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130072	S館科大樓7F東北(S17)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130073	S館科大樓7F東南(S16)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130074	S館科大樓6F東南(S15)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130075	S館科大樓6F西南(S14)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130076	S館科大樓5F西北(S13)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130077	S館科大樓5F東南(S12)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130078	S館科大樓5F東北(S11)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130079	S館科大樓4F東北(S10)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130080	S館科大樓4F東南(S9)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130081	S館科大樓4F西北(S8)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130082	S館科大樓3F西北(S7)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號





# 南台科技大學

## 飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期 103/01/13

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E01130083	S館科大樓3F東南(S6)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130084	S館科大樓3F西南(S5)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130085	S館科大樓2F東南(S4)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130086	S館科大樓2F西北(S3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130087	S館科大樓1F西北(S2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130088	S館科大樓1F東北(S1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130089	三舍5F東邊(H3-9)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130090	三舍4F西邊(H3-8)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130091	三舍4F東邊(H3-7)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130092	三舍3F西邊(H3-6)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130093	三舍3F東邊(H3-5)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130094	三舍2F西邊(H3-4)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130095	三舍2F東邊(H3-3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130096	三舍1F交誼廳(H3-2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E01130097	三舍BF交誼廳(H3-1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號

