



南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期 102/10/07

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E10070064	Y三連堂-水電庫房	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070065	F棟綜合教育館-2F中間	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070066	F棟綜合教育館-機械工廠	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070067	U棟優活館-4F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070068	U棟優活館-3F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070069	U棟優活館-2F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070070	U棟優活館-1F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070071	G棟-2F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070072	V棟能源工程管-5F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	1 CFU/100mL	合格
E10070073	V棟能源工程管-4F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070074	V棟能源工程管-3F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070075	V棟能源工程管-2F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070076	V棟能源工程管-1F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070077	T棟教學研究大樓-12F樓梯間(靠女廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070078	T棟教學研究大樓-12F(靠男廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070079	T棟教學研究大樓-11F樓梯間(靠女廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070080	T棟教學研究大樓-11F(靠男廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070081	T棟教學研究大樓-10F樓梯間(靠女廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070082	T棟教學研究大樓-10F(靠男廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070083	T棟教學研究大樓-9F樓梯間(靠女廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070084	T棟教學研究大樓-9F(靠男廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070085	T棟教學研究大樓-8F樓梯間(靠女廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070086	T棟教學研究大樓-T0811旁(靠男廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070087	T棟教學研究大樓-7F樓梯間(靠女廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070088	T棟教學研究大樓-T0713旁(靠男廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070089	T棟教學研究大樓-6F樓梯間(靠女廁)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號





南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期 102/10/07

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E10070090	T棟教學研究大樓-6F調酒教室(左)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070091	T棟教學研究大樓-6F調酒教室(右)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	1 CFU/100mL	合格
E10070092	T棟教學研究大樓-大門守衛室	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070093	第一宿舍-5F玄關(H1-12)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070094	第一宿舍-5F玄關(H1-11)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070095	第一宿舍-4F玄關(H1-10)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070096	第一宿舍-4F玄關(H1-9)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070097	第一宿舍-3F玄關(H1-8)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070098	第一宿舍-3F玄關(H1-7)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070099	第一宿舍-3F玄關(H1-6)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070100	第一宿舍-2F玄關(H1-5)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070101	第一宿舍-2F玄關(H1-4)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070102	第一宿舍-1F玄關(H1-3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070103	第一宿舍-1F玄關(H1-2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	1 CFU/100mL	合格
E10070104	第一宿舍-地下室(H1-1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070105	第二宿舍-環安街	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070106	幼稚園飲水機	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E10070107	餐廳-洗手台	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號

