


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 採樣編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 106.10.16 | 1061016DW-1 | Y三連堂水電庫房 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-2 | W棟磅礮館-3F | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-5 | W棟磅礮館-6F | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-6 | W棟磅礮館-7F | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-7 | W棟磅礮館-8F | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-8 | W棟磅礮館-9F | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-9 | W棟磅礮館-10F | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-10 | W棟磅礮館-3樓男內 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-11 | 第六宿舍-3樓男外 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-12 | 第六宿舍-3樓女內 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-13 | 第六宿舍-3樓女外 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-14 | 第六宿舍1樓 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-15 | 第六宿舍4樓男 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-16 | 第六宿舍5樓男 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-17 | 第六宿舍6樓男 | — | <1 |

檢驗室主管：廖聖明

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 採樣編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|--------------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 106.10.16 | 1061016DW-18 | 第六宿舍7樓男 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-19 | 第六宿舍8樓男 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-20 | 第六宿舍9樓男 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-21 | T棟教學大樓 1F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-22 | T棟教學大樓 1F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-23 | T棟教學大樓 T0111 前 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-24 | T棟教學大樓 2F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-25 | T棟教學大樓 2F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-26 | T棟教學大樓 3F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-27 | T棟教學大樓 3F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-28 | T棟教學大樓 306 前(靠西南面) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-29 | T棟教學大樓 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-30 | T棟教學大樓 4F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-31 | T棟教學大樓 T0001 前 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-32 | T棟教學大樓 T0406 前 | — | <1 |

檢驗室主管： 

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 採樣編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|---------------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 106.10.16 | 1061016DW-33 | T棟教學大樓 5F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-34 | T棟教學大樓 5F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-35 | T棟教學大樓 6F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-36 | T棟教學大樓 6F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-37 | T棟教學大樓 7F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-38 | T棟教學大樓 7F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-39 | T棟教學大樓 8F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-40 | T棟教學大樓 8F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-41 | T棟教學大樓 9F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-42 | T棟教學大樓 9F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-43 | T棟教學大樓 10F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-44 | T棟教學大樓 10F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-45 | T棟教學大樓 11F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-46 | T棟教學大樓 11F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-47 | T棟教學大樓 12F 樓梯間(靠男廁) | — | <1 |

檢驗室主管：廖聖峰

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 採樣編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|---------------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 106.10.16 | 1061016DW-48 | T棟教學大樓 12F 樓梯間(靠女廁) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-49 | T棟教學大樓 6F 調酒教室(T30) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-50 | T棟教學大樓 6F 調酒教室(T31) | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-51 | W棟磅礮館-1F 美食街 | — | <1 |
| 106.10.16 | 1061016DW-52 | W棟磅礮館-2F 美食街 | — | <1 |
| 以下空白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

檢驗室主管：呂聖明