




## 南台科技大學 飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期: 104/04/14

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E04140083	E棟-圖資大樓-B1F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140084	E棟-圖資大樓-1F西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140085	E棟-圖資大樓-3F西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140086	E棟-圖資大樓-4F西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140087	E棟-圖資大樓-5F西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140088	E棟-圖資大樓-6F西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140089	L棟-商科館-總務處	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140090	L棟-商科館-文書組旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140091	L棟-商科館-L304旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140092	L棟-商科館-L504旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140093	L棟-商科館-校長會客室	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140094	L棟-商科館-L206	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140095	L棟-商科館-張副校長室	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140096	L棟-商科館-盧副校長室	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140097	L棟-商科館-課務組	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140098	L棟-商科館-秘書室	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140099	L棟-商科館-會計室	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140100	L棟-商科館-L205	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04140101	L棟-商科館-L404	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
	~ 以下空白 ~				

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號





# 南台科技大學

## 飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期: 104/04/16

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E04160112	L棟-商科館L007	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160113	L棟-商科館-第一會議室	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160114	L棟-商科館-綜合業務組	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160115	L棟-商科館-學務處	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160116	L棟-商科館-L008前	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160117	K棟-K106旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160118	K棟-K205旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160119	K棟-K305旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160120	K棟-K405旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160121	K棟-K505旁	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160122	K棟-K3F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160123	K棟-K4F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160124	R棟-汽車工程館-R101	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160125	R棟-汽車工程館-R301	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160126	R棟-汽車工程館-R501	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160127	Q棟-機電實習大樓-一樓工廠	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160128	Q棟-機電實習大樓-Q1樓半	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160129	Q棟-機電實習大樓-Q4樓半	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160130	3舍-5F西邊	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160131	3舍-6F東邊	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160132	3舍-6F西邊	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160133	3舍-7F東邊	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160134	3舍-7F西邊	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160135	3舍-9F東邊	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E04160136	5舍-2F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
	~ 以下空白 ~				

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號



