


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.10.19	1051019DW-1	第六宿舍5樓男(H6-3)	—	<1
105.10.19	1051019DW-2	T棟教學研究大樓5F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.10.19	1051019DW-3	第二宿舍3F	—	<1
105.10.19	1051019DW-4	第一宿舍地下室 H1-1	—	<1
105.10.19	1051019DW-5	第一宿舍1樓玄關 H1-2	—	<1
105.10.19	1051019DW-6	第一宿舍1樓玄關 H1-3	—	<1
105.10.19	1051019DW-7	第一宿舍2樓玄關 H1-4	—	1
105.10.19	1051019DW-8	第一宿舍2樓玄關 H1-5	—	<1
105.10.19	1051019DW-9	第一宿舍3樓玄關 H1-6	—	<1
105.10.19	1051019DW-10	第一宿舍3樓玄關 H1-7	—	<1
105.10.19	1051019DW-11	第一宿舍4樓玄關 H1-8	—	<1
105.10.19	1051019DW-12	第一宿舍4樓玄關 H1-9	—	<1
105.10.19	1051019DW-13	第一宿舍5樓玄關 H1-10	—	1
105.10.19	1051019DW-14	第一宿舍5樓玄關 H1-11	—	<1
105.10.19	1051019DW-15	第六宿舍1樓餐廳 H1-12	—	<1

檢驗室主管： 

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.10.19	1051019DW-16	第一宿舍3樓男內 H6-23	—	<1
105.10.19	1051019DW-17	第六宿舍3樓男外 H6-24	—	<1
105.10.19	1051019DW-18	第六宿舍4樓男內 H6-25	—	<1
105.10.19	1051019DW-19	第六宿舍4樓男 H6-12	—	4
105.10.19	1051019DW-20	第六宿舍1樓 H6-27	—	<1
105.10.19	1051019DW-21	第六宿舍4樓男 H6-28	—	<1
105.10.19	1051019DW-22	第六宿舍5樓男 H6-29	—	<1
105.10.19	1051019DW-23	第六宿舍6樓男	—	<1
105.10.19	1051019DW-24	第六宿舍7樓男	—	<1
105.10.19	1051019DW-25	第六宿舍8樓男	—	<1
105.10.19	1051019DW-26	第六宿舍9樓男	—	<1
105.10.19	1051019DW-27	第六宿舍10樓男	—	<1
105.10.19	1051019DW-28	第六宿舍11樓男	—	<1
105.10.19	1051019DW-29	第六宿舍12樓男	—	<1
105.10.19	1051019DW-30	第六宿舍13樓男	—	<1

檢驗室主管：呂建峰

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.10.19	1051019DW-31	第六宿舍4樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-32	第六宿舍5樓女	—	4
105.10.19	1051019DW-33	第六宿舍6樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-34	第六宿舍7樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-35	第六宿舍8樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-36	第六宿舍9樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-37	第六宿舍10樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-38	第六宿舍11樓女	—	2
105.10.19	1051019DW-39	第六宿舍12樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-40	第六宿舍13樓女	—	<1
105.10.19	1051019DW-41	第六宿舍4F 男(H6-2)	—	<1
105.10.19	1051019DW-42	W棟4樓	—	<1
105.10.19	1051019DW-43	W棟5樓	—	<1
105.10.19	1051019DW-44	W棟6樓	—	<1
105.10.19	1051019DW-45	W棟7樓	—	<1

檢驗室主管：呂建強

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.10.19	1051019DW-46	8樓	—	<1
105.10.19	1051019DW-47	9樓	—	<1
105.10.19	1051019DW-48	10樓	—	<1
105.10.19	1051019DW-49	1樓咖啡店	—	<1
105.10.19	1051019DW-50	2樓美食街	—	<1
以下空白				

檢驗室主管： 廖聖明